

Nr.	Pjaunamo metalo storis mm	Spaudimas kg/m <sup>2</sup>		Pjovimo greitis mm/min
		Deguonis	Propanas/metanas	
№ 0PM	3-8	2,0-3,00	0,20-0,40	650-570
№ 1PM	8-15	3,00-3,50	0,20-0,40	570-480
№ 2PM	15-30	3,60-4,00	0,20-0,40	490-370
№ 3PM	30-50	4,20-4,50	0,20-0,40	375-320
№ 4PM	50-100	5,00-6,00	0,20-0,40	320-250
№ 5PM	100-200	5,00-7,50	0,20-0,40	260-170
№ 6PM	200-300	7,50-10,0	0,20-0,40	180-100